



LOSSIN UIMARANTA

Yleiskuvaus uimavedestä uimavesiprofiiliin perustuen

Lossin uimaranta sijaitsee Äänekosken kaupungin tuntumassa Mämmensalmen kärjessä päättyvän tien päässä. Uimaranta sijaitsee Keiteleen, tarkemmin Ala-Keiteleen rannalla. Vesistö kuuluu Ala-Keiteleen vesistöalueeseen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. / Järviwiki

Keitele on kirkasvetinen ja vähähumuksinen sekä ekologiselta luokitukseltaan erinomainen. Keitele on kooltaan toiseksi suurin järvi Keski-Suomen alueella ja se jaetaan kolmeen altaaseen, Ylä-, Keski- ja Ala-Keiteleeseen. Lossin uimarannan alue kuuluu Ala-Keiteleeseen. / Järviwiki, Syke

Valvontatutkimustulosten perusteella 2017-2020 perusteella Lossin uimarannan **uimaveden laatuluokka on erinomainen.**

Uimaveden kuormituslähteet

Uimaveden laatuun heikentävästi vaikuttaa pintavesien valumavaikutukset, sekä tuuli ja rankkasateiden kuljettamat jätteet, mutta silti uimaveden saastuminen on hyvin epätodennäköistä.

Keitele on suuri järvi, joten jos jokin muu alue Keiteleestä saastuu, voi se vaikuttaa myös Ala-Keiteleen uimaveden laatuun heikentävästi.

Lintujen ulosteiden vaikutuksen normaalitilanteessa arvioidaan olevan suhteellisen pieni. Järvisyyhyä ei ole esiintynyt. Lintujen ruokinta rannalla on kielletty ja siitä ilmoitetaan kyltein.

Sinilevien esiintyminen

Sinilevien esiintymiseen vaikuttavat mm. veden ravinnetekijät ja lämpötila sekä muut tekijät. Keiteleen humuspitoisuuden kasvu lisää ravinnepitoisuutta, joka voi vaikuttaa kasvillisuuden kasvamiseen ja rehevöitymiseen. Lossin uimarannalla sinilevää voi esiintyä kesäisin.

Vuosien 2017-2020 näytteenottojen yhteydessä uimarannalla ei ole havaittu sinilevää.

Uimavesiprofiilit ovat luettavissa kokonaisuudessaan Äänekosken kaupungin internet-sivuilla <https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta-paikat/uimarannat/uimarannat-konginkangas-suolahti-sumiainen-aanekoski>

Lisätietoja: puhelinvaihe p. 014 266 0000
www.jyvaskyla.fi

